


# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Prüfzeugnisse

#### Feuerschutz FS » Einbruchhemmung von FS-Türen





## Prüfbericht Einbruchhemmung FS-30-1-EH2

Feuerschutztaur mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC2  
Kurzbericht Nr. 16/03-A087-K1

Typ: FS-30-1-EH2

Stand: 25.04.2016



## Gutachten Einbruchhemmung RC2 + Leichtbauwand

Feuerschutztaur mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC2  
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 16/03-A087-G1

Ergänzung Leichtbauwand

Typ: FS-30-1-EH2

Stand: 31.10.2016



## Gutachten Einbruchhemmung RC2

Feuerschutztaur mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC2  
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 10-000665-PR02 (GAS-C02-05-de-05)

Typen: EH-45 / EH-53 / EH-59 / FS-30-1 DF SK3 EH2 RD

Stand: 12.09.2018



## Gutachten Einbruchhemmung RC3

Feuerschutztaur mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC3  
Gutachtliche Stellungnahme: Nr. 10-000665-PR03

Typen: EH-60 / FS-30-1 DF SK3 EH3 RD

Stand: 09.10.2018



## Prüfbericht Einbruchhemmung RC2 - JORO Typ 13

Feuerschutztaur mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC2  
Kurzbericht Einbruchhemmung Nr. 22-10/09E

Typen: FS 30-1 EH2 SK4 RD (Typ 13)

Stand: 10.03.2014





## Prüfbericht Einbruchhemmung RC3 - JORO Typ 13

Feuerschutztür mit Einbruchhemmung  
Widerstandsklasse: RC3  
Kurzbericht Einbruchhemmung Nr. 45-27/18

Typen: FS 30-1 EH3 SK4 RD (Typ 13)

Stand: 18.02.2019

