


## Überlackieren von grundierten und rohen Oberflächen

### Anleitung

**Alle grundierten und rohen Oberflächen sind wie folgt überlackierbar:**

1. Oberfläche mit 400er Körnung gut anschleifen.  
(maschinell oder von Hand)
2. Oberfläche muss staub- und fettfrei sein!  
(Bei grundierten Oberflächen empfehlen wir vor dem Lackieren eine Reinigung mit Verdünnung)
3. Überlackieren der Oberfläche mit geeigneten Lacken  
(z.B. DD-Lack (2 Komponenten), Acryllack usw. .. )



**Wir empfehlen immer, einen Lack & Haftungstest mit dem ausgewählten Lacksystem durchzuführen!**



Die Gewährleistung ist auf das gelieferte Produkt beschränkt. Die fachgerechte Be- und Verarbeitung obliegt dem Verarbeiter/Käufer.



Bei Weiterverarbeitung wird keine Gewährleistung und Haftung für die Verarbeitung und die Eignung des Produktes übernommen.

(einschließlich Aufwand, Endergebnis und Dauerhaftigkeit)